




3/(N)/PE 400V/50Hz

max. 16A



Sternschaltung/star wiring

oder/oder



Dreieckschaltung/delta wiring

Bei Motoranschluss ohne Thermokontakt, Ader rt mit Ader ws verbinden.
If thermostat relay is not available, connect the rt wire with the ws wire

sw= schwarz/black
bn= braun/brown
vi= violett/violet
ws= weiß/white
rt= rot/red
gn/ge= grün-gelb/green-yellow

Schaltplan/wiring diagram

für Motorschalter 0-1/Stopp mit UA, Bremse, TK
for motor switch 0-1/stop with UVR, brake, TR

2012	Tag	Name
gez.	05.03.	D.Schrem
gepr.		
Norm		



Tripus systems GmbH
Schalt- und Steuergeräte
Am Hohen Rain 2
89347 Bubesheim

851.563

www.tripus.com



Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!